喷漆作业岗位 安全操作手册

吴中区应急管理局 2024. 05 为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述,全面落实安全生产"六化"工作要求,坚持以人为本,坚持预防为主,坚持全员参与,按照全面、科学、实用的原则,督促企业建立完善安全手册并持续改进,强化员工安全意识,规范员工安全行为,有效提升企业安全管理水平。吴中区应急管理局组织相关单位及专家编写了《喷漆作业岗位安全操作手册》,仅供全区工业企业参考,企业应结合自身实际情况细化并落实,不得随意复制抄袭。

吴中区应急管理局 2024 年 05 月

目 录

— ,	岗位基本情况	2
	1、喷漆岗位特点	2
	2、核心工艺流程	2
	3、关键岗位风险分析	2
=,	"一页一岗位"	4
	喷漆岗位	4
三、	岗位安全操作"明白卡"	5
四、	岗位安全操作手册	6
	喷漆岗位安全操作手册	6

一、岗位基本情况

1、喷漆岗位特点

- ①一岗多责: 喷漆岗位多数需要从事调漆、喷漆、烘烤等多项工作, 涉及工作内容较多。
- ②风险危害多样性:漆料挥发易导致中毒和窒息、粉尘易引起爆炸、漆料作为易燃物品易引起火灾、设备易引起触电、机械伤害、物体打击等。
- ③管理不善:未落实安全生产责任、规章制度和操作规程,内部管理混乱;操作人员培训不到位,安全意识淡薄;设备设施未按相关要求设计、采购、使用;应急物资配备不足。

2、核心工艺流程

喷漆岗位其关键流程为工件清洁、调漆、上线、喷漆、烘烤、设 备器具维护。

3、关键工艺风险分析

喷漆岗位涉及关键工艺流程的作业风险包含如下:

岗位	风险因素	伤害类型
	调漆时因摩擦、撞击、使用不当的工具等导	火灾、其他
	致静电积聚放电或机械火花。	爆炸
	调漆场所电气设施、线路等存在选型、安装	火灾、触电、
调漆	不符合防爆规范或线路老化、超负荷等情况。	其他爆炸
	缺少有效的通风措施(无通风设施、风量不	火灾、其他
	足、未开启等)导致现场可燃气体积聚。	爆炸
	调漆过程中,人的不安全行为如操作失误、	火灾、触电、

	违章作业、指挥不当、违规用火和使用电气、	机械伤害
	电子设备等违章行为。	
	静电防护措施不足,导致静电积聚放电。	火灾、其他 爆炸
	待喷件与喷嘴的距离缩短,操作不当可能引起电弧;喷漆作业场所电气设备及线路不符合防爆要求等。	触电、火灾、其他爆炸
	电气设备外壳未可靠接地,无漏电保护装置等安全装置。	触电
	作业时如水帘喷台、烘房等部位排风管道和	火灾、其他
	设备发生故障,通风不良导致可燃气体积聚。	爆炸
	现场油漆的贮存量过多、使用剩下的油漆时	火灾、其他
	未妥善保管,造成其中易燃成分的挥发。	爆炸
	现场化学品的贮存量过多、已拆封化学品未	火灾、其他
喷漆	正确密封保存等。	爆炸
	各类电器、传动设备等会造成机械伤害,运 行部件飞出或者高处的重物掉落会造成物体 打击致伤。	机械伤害、物体打击
	温度控制失效。	火灾
烘干	人员违规进入烘房。	中毒和窒息,触电、

二、"一页一岗位"

喷漆岗位

设备名称		喷漆设备 岗位名	3 称 喷漆工		版本号: V 1.0	
示准个人防护	公 須載が					
弘 险警示标志	■ 日本					
应急处置	1.若发生火灾事故,请在保障自身的安全前提下,开启自动灭火系统或使用灭火器扑灭,并请拨打119。 2.化学品进入眼睛或皮肤,请勿惊慌,若进入眼睛,请至最近的洗眼器冲洗至少15 分钟,若沾染皮肤,请使用清水清洗,情况严重的,请拨打 120 ,寻求外部医疗处置。 3. 週事故立即停止作业并救人,使伤者脱离危害区域,将伤员移至安全地点进行清洗、包扎、固定等急救,并在事故地点周围设置警示标志; 查看伤者受伤情况,如有外伤先止血,包扎伤口;有骨折,先固定;立即报告相关责任人;受伤人员尽快送到医院款治。					
工作阶段	序号	步骤	危险有害因素及风险	可能的伤害	防护措施	备注
	1	操作人员必须穿戴好劳动保护用品后。进入工作区域。	才能 未规范穿戴劳动保护用品。	中毒和窒息、其他爆 炸、其他伤害	规范穿戴劳动保护用品	
作业前	2	开启污染处理装置,保持通风良好。	未开启污染处理装置,未保持良好通风。	中毒和窒息	安装环保装置保证正常运行,作业时 保持通风良好。	
	3	检查应急物资、消防器材是否完好有效	缺少应急物资、消防器材,对于 对。可能引发的火灾等事故不能及时 处理。	火灾 且他寒炬 且	作业前对应急物资、消防器材等进行 点检,确保完好有效;加强员工安全 教育和消防培训。	
	1	调配油漆,如实填写《油漆调配记录》	油漆调配时产生静电引起火灾,油漆渗漏,导致火灾和人员滑到;油漆挥发。	火灾、中毒和窒息、 其他伤害。	穿戴劳动防护用品,清理现场渗液保持作业环境干净整洁,配备消防器材。	
	2	上线,工件应放置稳固,摆放整齐。	身体碰撞车辆或举升设备等部位,人工搬运受伤,工件尖锐部位划伤,工件摆放不当。	车辆伤害、物体打击	穿戴手套、安全鞋、工作服等劳动防护用品,采取正确的操作姿势。	
作业中	3	喷漆作业	作业人员未按要求正确穿戴劳保;油漆遇明火可导致燃爆;作业人员未严格按照操作规程作业;设备接地不良,运转异常;工件未拿稳,喷枪对向自己做其他作业人员;未对作业现场进行清扫,隐患排查发现现场存在安全隐患未及时整改等。	火灾、触电、其他爆 炸、其他伤害	设备良好接地,采用防爆型电器;穿戴劳动防护用品;严禁明火、禁止穿 被劳动防护用品;严禁明火、禁止穿 化纤服装、禁止穿戴钉鞋;加强员工 安全教育和岗位培训;作业人员严格 按照操作规程作业;作业前对作业现 场进行潜扫。隐患排查,及时发现现 场存在安全隐患并整改等。	
	4	烘干或常温干燥	温度控制失效;人员违规进入烘房。	中毒和窒息,触电、灼烫	加强作业监控,人员不得离开作业岗位,禁止进入运行的烘房。	
	1	清理现场。	作业完成后未清理现场造成粉尘 、油雾积聚,人工操作不当搬运 受伤,工件尖锐部位划伤,未穿 戴劳动保护用品。		作业完成后清理作业现场,穿戴手套、安全鞋、工作服等劳动防护用品, 采取正确的操作姿势。	
作业后	2	妥善保管剩余油漆。	作业结束后剩余油漆未回收处理 导致挥发、火灾。	中毒和窒息、火灾	制定危险化学品管理制度,清理现场剩余油漆,设置专门的储存仓库或防爆柜,做好出入库记录,定期检查。	
	3	对设备工具进行维护保养。	使用完后未对喷漆设备工具进行 保养,造成粉尘、油雾积聚,影 响设备使用及寿命;不良的工器 具导致物体打击、其他伤害。	物体打击 其他伤害	作业完成后对设备及工具进行维护保养,清洗喷枪、油管等。	
注意事项:						

三、岗位安全操作"明白卡"

调漆岗位安全操作"明白卡"

调漆安全很重要,操作规范要记牢。防护用具不能少,通风良好要确保。油漆稀料分开放,远离火源防燃烧。调色搅拌慢慢来,避免溅出和冒粮。使用工具要小心,防止静电和碰撞。工作完毕要清理,场地整洁隐患少。安全操作时时念,事故远离保健康。

喷漆岗位安全操作"明白卡"

喷漆岗位风险高,安全操作要记牢。 防护装备穿戴齐,口罩眼罩不能少。 通风设备要良好,避免毒气浓度高。 火源远离漆料旁,防止火灾把祸韶。 火源大源,喷嘴堵塞莫乱敲。 油漆稀料要分开,静电消除有妙招。 油漆稀料要分开,安全隐患无处逃。 遵守规定不违章,平安喷漆身体好。

烘干岗位安全操作"明白卡"

烘干岗位责任大,安全操作莫忘怀。设备检查要仔细,运行正常无异响。温度控制要精准,避免过热起火苗。烘干区域禁烟火,消防器材随手拿。物料摆放要整齐,通道畅通不堵塞。遵守规程守纪律,事故远离你我他。

四、岗位安全操作手册

喷漆岗位安全操作手册

(1) 适用范围

本手册规定了喷漆岗位所遵守的工艺要求,包括基本要求、施工 条件、喷漆过程技术要求、安全注意事项等。

本手册适用于喷漆作业者,也可用于管理者对施工者的质量检验。

(2) 岗位责任

- ①严格执行《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》等有关安全的各项法律法规及安全规章制度。
 - ②认真学习安全技术操作规程, 熟知安全知识, 不违章作业。
- ③各类油漆、稀料、易燃、有毒材料,应存放在专用库房内,挥 发性材料应装入密封容器内妥善保管,防止挥发及事故的发生,并备 有消防器材。
- ④维持调漆房、喷漆房、烘房和油漆摆放区的 5S 工作, 物品摆放整齐,油漆标识清楚。
- ⑤在室内或容器内喷漆作业,应保持通风良好,作业现场不准有 火种,不准吸烟及明火作业。
 - ⑥作业前应按规定穿戴好劳保用品,特别是防毒口罩。
- ⑦收工时应将废料、沾染油漆的棉纱等废物收集存放在有盖的金属容器内并及时处理,清洁作业场地,并清理保存好漆料、溶剂,防止事故发生,保持作业场地整洁美观。

(3) 主要风险

火灾、触电、中毒和窒息、其他爆炸、机械伤害、物体打击、职业健康危害等。

(4) 严禁事项

- ①禁止使用含苯的涂料、稀释剂和溶剂。
- ②禁止使用,甚至严禁使用含铅白的涂料,限制使用含红丹的涂料。
 - ③禁止使用含苯、汞、砷、铅、镉、锑和铬酸盐的车间底漆。
 - ④禁止使用火焰法除旧漆。
 - ⑤禁止在大面积除油和除旧漆中使用甲苯、二甲苯和汽油。
 - ⑥禁止女工和未成年工从事喷漆作业。

(5) 操作要求

- ①操作人员正确穿戴个体防护用品,应穿纯棉织品工作服,不能穿带钉鞋进入生产岗位,不得使用化纤类织物的拖把等工具。
- ②调制油漆必须使用专用桶具,应在通风良好的房间进行,设专人负责。
- ③喷漆时,喷枪应对准需要喷漆的位置上下左右移动,不可歪斜,防止漆雾飞扬污染空气。
 - ④操作时要注意喷枪头不能松动,应防止回气将油漆溅入眼睛;
- ⑤不可用手动诺信枪喷溶剂清洗水幕、旋杯枪头和其他设备,防 止发生人身伤害及火灾。
- ⑥经常注意油漆容器、管路的滴漏液情况,对滴漏现象要及时处理:
 - ⑦操作台旁存油漆的容器应放置平稳并加盖。
 - ⑧烘房烘干运行时,禁止人员进入。
 - ⑨车间内的设施因维修用明火时,要严格注意防火。
 - ⑩各种油漆要堆放规范,油漆桶堆放高度不应超过1.5m,最多

存量不宜超过两天的使用量。

(6) 作业前要求

操作步骤	演示图例
1.作业人员必须穿戴好劳动防护用品后才能进入工作区域。	韓四郎帝帝帝
2.提前开启污染处理装置,保持通风良好。	
3.检查应急物资、消防器材是否完好有效。	

(7) 作业中要求

操作步骤

演示图例

1.调漆。

调配油漆必须按指导进行,调配好的油漆必须连续不停地搅拌过滤,调漆房保持干净,如实填写《油漆调配记录》, 严禁弄虚作假。



2. 上线。

工件应放置稳固,摆放整齐。



操作步骤

演示图例

3. 喷漆作业。

喷涂顺序: 先上后下, 先左后右, 先里后外, 先复杂面后简单面, 先次要面后主要面。

注意事项:①佩戴劳动防护用品;②喷枪的移动轨迹与工件表面保持平行,喷枪枪体与工件表面保持垂直,避免喷枪倾斜;③除因工件形状特殊外,不要让喷枪作弧形运动,故需要移动前臂和肩膀,不能只用手腕运动。



4.烘干或常温干燥。 加热烘干禁止人员进入。



(8) 作业后要求

操作步骤	演示图例
1.清理现场。	

操作步骤

演示图例

2.妥善保管剩余漆料。



3.对设备工具进行维护保养,并做好记录。



(9) 紧急情况及应急措施

在进行喷漆作业过程中或者发生安全事故时,应立即停止喷漆设备的运行,采取必要的应急处理措施。具体措施如下:

- ①发生油漆中毒和化学灼伤时,应及时送往医院或者拨打120紧急救援电话。
 - ②发生喷漆设备损坏等问题时,应通知专业维修人员进行处理。
- ③在发现设备已经不适合于使用或者存在其他安全隐患时,必须立即停机,通知管理人员进行换机或维修处理。

(10) 注意事项

①安全装备:始终佩戴适当的个体防护装备,包括防毒面具(防毒、防尘口罩)、防护眼镜、手套和适当的工作服等。

- ②选择适当的油漆:考虑表面材质,使用推荐的品牌和稀释剂,不使用过期或变质的油漆。
- ③喷漆设备:选择适当的喷漆设备以确保涂层均匀,检查设备的压力和流量是否正常。推荐使用带有过滤器的设备,以减少粉尘的产生。
- ④喷涂技巧:从远处开始,然后逐渐接近表面,以获得均匀的厚度。避免过度地喷涂,以免产生气泡或皱纹。
- ⑤定期维护设备:定期检查和保养喷漆设备,确保设备的正常运行,减少故障和意外事故的风险。
- ⑥培训:接受适当的培训,了解油漆的性质、如何正确使用设备, 以及如何避免常见的错误。
- ⑦清理工作区域:在进行喷漆作业前,清除所有杂物,特别是与油漆可能发生反应的物质,确保工作区域干净整洁。在喷漆作业后,将剩余的油漆和工具存放好,并清除所有可能引起危险或污染的物质。